



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Кудрявцев Иван Васильевич

Это случилось 12 июня 1947 года на шахте «Центральная» в городе Кемерово. В основном штреке пласта Кемеровского в 03:25 произошёл взрыв метана. В результате погиб 21 человек, ещё 11 получили травмы.

Участок №8, где произошёл взрыв, вёл работы по проходке уклона и ходка с горизонта -260 м на горизонт -360 м. 10 июня около 08:00 в выработках участка было обнаружено незначительное количество дыма. К выявлению пожара сразу были привлечены горноспасатели. К 11:00 пожар проявился открытым огнём. Были организованы работы по тушению пожара (увеличение подачи воды в шахту, возведение изоляционных сооружений и пр.), но тут начали назревать другие, не столь заметные, но более опасные события.

В тот же день в выработанное пространство была пробурена скважина для спуска пульпы, из которой на полное сечение хлынула вода и стала заливать штрек. Штрек был пройден с невыдержанным профилем, поэтому в отдельных местах стала скапливаться вода. Установленные в выработке маломощные насосы и небольшие водосборники не были рассчитаны на столь значительное количество воды. Нарастающий приток начал перекрывать сечение штрека, проветривание участка ослабевало, а концентрация метана в зоне пожара возрастала.

Первый взрыв газа имел место в машинной камере уклона 12 июня в 03:25. Завалы преградили выход 17 горноспасателям. Смертельно травмированными оказались главный механик шахты и начальник участка вентиляции. Стали предприниматься попытки спасения людей. Взрывы метана в 05:06 и 06:40 привели к гибели ещё двух горноспасателей. Взрывы и работы по ликвидации аварии продолжались. 18 июня из лебёдочной камеры на поверхность были подняты тела последних пятерых горноспасателей.