


УТВЕРЖДАЮ  
Командир отряда филиала  
«Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»  
  
Ю.В. Ше  
«15» 06 2026 г.

**Меры безопасности для участников Конкурса профессионального мастерства работников контрольно-испытательных лабораторий аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы**

**Перед началом прохождения этапов участник обязан:**

- 1) пройти медицинский осмотр;
- 2) надеть средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (халат для защиты от общих производственных загрязнений, туфли кожаные для защиты от общих производственных загрязнений и скольжений, перчатки резиновые, очки защитные от химических факторов или щиток лицевой защитный, фартук из полимерных материалов с нагрудником, средство индивидуальной защиты органов дыхания).

**При прохождении этапов необходимо:**

- 1) использовать лабораторное оборудование только по назначению;
- 2) работы с едкими и ядовитыми веществами, а также работы, при которых возможно повышение давления, проводить только в вытяжных шкафах с обязательным использованием (применением) средств индивидуальной защиты;
- 3) для набора реактивов использовать грушу;
- 4) для определения запаха химического вещества, нюхать вещества следует осторожно, не поднося сосуд близко к лицу, а лишь направляя к себе пары или газы легким движением руки, при этом не следует делать полный вдох;
- 5) при проведении работ с использованием вытяжного шкафа, створки шкафа поднимать на высоту не более 20-30 см так, чтобы в шкафу находились только руки, а наблюдение за ходом процесса вести через стеклянный шкаф;
- 6) не закрывать нагретый сосуд притертой пробкой до тех пор, пока он не охладится до температуры окружающей среды;
- 7) баллоны перемещать без резких толчков и ударов, предотвращая их падение, повреждение и загрязнение;
- 8) при выпуске газа из баллона или продувке вентиля баллона работник должен находиться в стороне, противоположной направлению струи газа;
- 9) открывать и закрывать вентили баллона плавно;
- 10) следить за целостностью и исправностью средств индивидуальной

защиты.

**При прохождении этапов запрещается:**

- 1) выносить из лаборатории и передавать кислоты и другие реактивы посторонним лицам;
- 2) передвигаться бегом во время нахождения на территории лаборатории;
- 3) выполнять работы, не связанные с заданием этапа.

**Разработал:**

Специалист по охране труда



А.А. Кочергина

**Согласовано:**

Начальник лаборатории



М.С. Матвеева